

MANSIONE

OPERATORE REPARTO TRECCIATURA ACCIAIO

COD.
MANSIONE

11

PAGINA

1/2

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.


EN 352-2
 28 dB

OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,
CONFORMI A NORMA EN 352-2
CON SNR = 28 DB

Da indossare quando esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni durante attività uso linee trecciatura.


EN166
 2C_1, 2

OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI
OCCHI CONFORMI A NORMA
EN166 2C _1, 2

Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici pericolosi per gli occhi (es. colle) e attrezzature con possibile proiezione di schegge: attrezzaggio trecciatrici per cambio fusi. Utilizzo smerigliatrici. Utilizzo aria compressa. Manipolazione prodotti chimici e utilizzo attrezzature che producono schegge, scintille, schizzi; fasi di attrezzaggio trecciatrici per cambio fusi.


EN 374
 CHEM

GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Es. contatti accidentali (si veda scheda sicurezza prodotto specifico). Attività di manipolazione filtri colla e controllo presenza colla.


EN 388
 4x43B

GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione/ movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di attrezzaggio o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, attrezzaggio trecciatrici, con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.


EN388
 CROSTA

GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO IN CROSTA A NORMA EN388

Da utilizzarsi durante le manutenzioni con alto rischio di abrasione delle mano. Es. manutenzione trecciatrici acciaio.



MASCHERA

MASCHERA CON A1 FILTRO PER VAPORI
ORGANICI CON PUNTO DI EBOLLIZIONE
SUPERIORE A 65 °C CON LIMITE DI
UTILIZZO PARI A 1000 PP CONFORMI
EN 14387.

Da utilizzarsi nelle attività con esposizione sostanze organiche volatili di attrezzaggio. Attività di manutenzione/ pulizia/attrezzaggio con esposizione a rischio chimico.

MANSIONE

OPERATORE REPARTO TRECCIATURA ACCIAIO

COD.
MANSIONE

11

PAGINA

2/2



EN ISO 20345
SIP

SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345
CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare in ogni fase lavorativa.