MANSIONE

OPERATORE REPARTO SPOLATURA TESSILE - ACCIAIO

MANSIONE

COD

PAGINA

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.







OTOPROTETTORI AD ARCHETTO. CONFORMI A NORMA EN 458 CON SNR = 25 DB

Da indossare quanto esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche esempio durante l'utilizzo di macchina svuota spole





OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI CONFORMI A NORMA EN 166 2C -1, 2 1FTKN

Da indossare nelle attività di pulizia delle cantre durante l'utilizzo di macchina svuota spole.





GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO **CONFORMI A NORMA EN388**

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici. In particolare nelle attività di manipolazione oggetti sporchi d'olio lubrificante (spolatura acciaio)





GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione/movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, attrezzaggio trecciatrici, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili.



EN ISO 20345

SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345 CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare in ogni fase lavorativa