

MANSIONE

# OPERATORE LINEE DI BINATURA

COD.  
MANSIONE

14

PAGINA

1/1

## ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.


**EN166**  
 1, 2 1FTKN

### OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI CONFORMI A NORMA EN 166 2C -1, 2 1FTKN

Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici pericolosi per gli occhi e attrezzature con possibile proiezione di schegge (smerigliatrice). Utilizzo aria compressa. Manipolazione prodotti chimici (pulizia marcatrice) e utilizzo attrezzature che producono schegge, scintille, schizzi (smerigliatrice) e utilizzo aria compressa.


**EN388**  
 CHEM

### GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO CONFORMI A NORMA EN388

Da indossare nelle attività di manipolazione/movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici nelle attività di manutenzione.


**EN388**  
 4x43B

### GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.


**EN388**  
 2245

### GUANTI

GUANTI ANTICALORE CONFORMI A NORMA EN388 CON PROTEZIONE 2245 X2XXXX

Da utilizzarsi ogni volta vi sia il pericolo di ustioni alle mani (manutenzioni su parti ancora surriscaldate per attrito o contatto sostanze chimiche) Attrezzaggio linea (testa, vite, ecc.) e regolazione preriscaldatori posti sulla linea.


**EN ISO 20345**  
 S1P

### SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345 CON GRADO DI PROTEZIONE S1P

Da indossare in ogni fase lavorativa