

MANSIONE

OPERATORE SPECIALIZZATO REPARTO PRODUZIONE COMPONENTI MECCANICI

COD.
MANSIONE

01

PAGINA

1/1

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.



EN397

ELMETTO

ELMETTO DI PROTEZIONE CONFORME A NORMA EN397 CON SOTTOGOLA.

Attività di movimentazione manuale di barre: imbracatura barre, prelievo da cantilever, trasporto e inserimento barra nel caricatore della in macchina. Utilizzo gru a bandiera per movimentazione materie prime.

EN458
28 dB

OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO, CONFORMI A NORMA EN 458 CON SNR = 28 DB

Da indossare quando si eseguono attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche: utilizzo pistola ad aria compressa, utilizzo sbavatrice, utilizzo molatrice.

EN166
1, 2 1FTKN

OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI CONFORMI A NORMA EN 166 2C -1, 2 1FTKN

Da indossare nelle attività che prevedono l'utilizzo della macchina lava pezzi, utensili con possibile proiezione di schegge o polveri o scintille tra cui: levigatrice, pistola aria compressa, smerigliatrice, trapano, segatrice, durante il set up di macchine, per manutenzioni (lubrificazione, rabbocchi, sostituzione filtri / elementi usurati)

EN388
4x42C

GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO E CHIMICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X42C E CON CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ AGLI OLII.

Da indossare nelle attività di manipolazione/movimentazione elementi metallici non lavorati e in tutte le attività di set up macchine o che prevedono l'utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione o altre sostanze che possono insudiciare la mano. Movimentazione materie prime non lavorate, set up macchine, utilizzo utensili manuali quali chiavi dinamometriche, smerigliatrici, trapani, avvitatori. Manutenzioni che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate quando sporche di olio lubrificante o altre sostanze chimiche.

EN388
CHEM

GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO CONFORMI A NORMA EN388

Da indossare durante le operazioni di set up di macchine con assenza di rischio o con rischio meccanico trascurabile / sotto controllo, durante operazioni di stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici nelle attività di set up macchine, manutenzione e durante l'utilizzo macchina lava pezzi. Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa.

EN ISO 20345
SIP

SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345 CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare in ogni fase lavorativa