**MANSIONE** 

## **ATTREZZISTA REPARTO ESTRUSIONE**

COD MANSIONE **PAGINA** 

## **ELENCO DPI PER MANSIONE**

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.



## **ELMETTO**

ELMETTO DI PROTEZIONE CONFORME A NORMA EN397 CON SOTTOGOLA.





## OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO. CONFORMI A NORMA EN 458 CON SNR = 25 DB





## OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI CONFORMI A NORMA EN 166 2C -1, 2 1FTKN

Da indossare durante l'utilizzo della piattaforma elevabile e durante attività di manutenzioni/pulizia con pericolo di urti alla testa

Da indossare quando esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche durante attività uso linee estrusione.

Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici pericolosi per gli occhi e attrezzature con possibile proiezione di schegge. Manipolazione prodotti chimici e utilizzo attrezzature che producono schegge, scintille, schizzi.





### GUANTI

**GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A** PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO CONFORMI A NORMA EN388





**GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO** MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B





**GUANTI ANTICALORE CONFORMI A** NORMA EN388 CON PROTEZIONE 2245 X2XXXX

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici nelle attività

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.

Da utilizzarsi ogni volta vi sia il pericolo di ustioni alle mani (manutenzioni su parti ancora surriscaldate per attrito o contatto sostanze chimiche). Attività di attrezzaggio.



MANSIONE

# ATTREZZISTA REPARTO ESTRUSIONE

cod. Mansione 09 PAGINA

2/2



## **MASCHERA**

MASCHERA CON AI FILTRO PER VAPORI ORGANICI CON PUNTO DI EBOLLIZIONE SUPERIORE A 65°C CON LIMITE DI UTILIZZO PARI A 1000 PPM.



## **IMBRACATURA**

IMBRACATURA DI SICUREZZA A CORPO INTERO CONFORME ALLA EN 361



## **SCARPE**

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345 CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da utilizzarsi nelle attività con esposizione sostanze organiche volatili di attrezzaggio. Attività di manutenzione/pulizia/attrezzaggio con esposizione a rischio chimico.

Da utilizzarsi nell'impiego delle PLE

Da indossare in ogni fase lavorativa